DINAS BMCKTR
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa

TAHUN ANGGARAN

2024

- LAPORAN PROGRES AGUSTUS – RENCANA SEPTEMBER
- PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT

- UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 -

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN APRIL DAN RENCANA MEI 2024

DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 30 AGUSTUS 2024	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER 2024
	Seksi Jalan dan Jembatan I	
1.	Ruas Jalan Padang Sawah Kumpulan (P.068)	Ruas Jalan Padang Sawah Kumpulan (P.068)
	a. Perawatan Saluran Samping Tidak di Perkeras	a. Pemotongan Rumput di Bahu Jalan
	b. Agregat Kelas A	b. Perawatan Saluran Samping Tidak di Perkeras
	c. Urugan Pilihan	c. Perawatan Rumija di Luar Rumaja
	d. Pasangan Batu	
	e. Penghamparan Aspal Hotmix	
	f. Lapis Perekat (Tack Coat)	
2	Ruas Jalan Rao - Rokan (Bts. Riau)	Ruas Jalan Rao - Rokan (Bts. Riau)
	a. Pemetakan Patching	a. Pemotongan Rumput di Bahu Jalan
	b. Penghamparan Patching dengan Hotmix	b. Perawatan Saluran Samping Tidak di Perkeras
	c. Lapis Perekat (Tack Coat)	c. Perawatan Rumija di Luar Rumaja
3	Ruas Jalan Lubuk Sikaping (Simp. Daliak) - Talu (Simp. Gantiang) (P.096)	Ruas Jalan Lubuk Sikaping (Simp. Daliak) - Talu (Simp. Gantiang) (P.096)
	a. Perawatan Saluran Samping Tidak di Perkeras	a. Pemotongan Rumput di Bahu Jalan
		b. Perawatan Saluran Samping Tidak di Perkeras
		c. Perawatan Rumija di Luar Rumaja
3.	Ruas Jalan Simp. Tanjung Air - Muaro Sei Lolo - Gelugur (P.101)	Ruas Jalan Simp. Tanjung Air - Muaro Sei Lolo - Gelugur (P.101)
	a. Beton Mutu Sedang Fc'20 Mpa untuk lantai jembatan	a. Pemotongan Rumput di Bahu Jalan
	b. Pembesian	b. Perawatan Saluran Samping Tidak di Perkeras
	c. Pasangan Batu Mortar	c. Perawatan Rumija di Luar Rumaja
	d. Galian Tanah Biasa dan Pembuangan Tanah Longsor (Mekanik)	
	Seksi Jalan dan Jembatan II	
1.	Ruas Jalan Panti - Simpang Empat (P.031)	Ruas Jalan Panti - Simpang Empat (P.031)
	a. Pemotongan Rumput di Bahu Jalan	a. Pemetakan Patching
	b. Perawatan Rumija di Luar Rumaja	b. Penghamparan Patching dengan Hotmix
	c. Perawatan Rumija di Luar Rumaja	c. Lapis Perkat (Tack Coat)
	d. Pekerjaan Harian	d. Penghamparan Aspal Hotmix
	e. Pasangan Batu Mortar	e. Aspal Hotmix
	f. Pasangan Batu	f. Pasangan Batu Beronjong (Pabrikasi)
	g. Urugan Pilihan	
	h. Lapis Perekat (Tack Coat)	
	i. Penghamparan Aspal Hotmix	
2	Ruas Jalan Air Balam - Air Bangis (P.034)	Ruas Jalan Simpang Empat - Sasak (P.033.2)
	a. Lapis Perekat (Tack Coat)	a. Pemotongan Rumput di Bahu Jalan
	b. Penghamparan Aspal Hotmix	b. Perawatan Saluran Samping Tidak di Perkeras
		Ruas Jalan Sasak - Maligi (P.033.2)
		a. Pemotongan Rumput di Bahu Jalan
		b. Perawatan Saluran Samping Tidak di Perkeras
		Ruas Jalan Air Balam - Air Bangis (P.034)
		a. Pemotongan Rumput di Bahu Jalan
		b. Perawatan Saluran Samping Tidak di Perkeras
		Ruas Jalan Bungo Tanjung - Tluk Tapang (P.097)
		a. Pemotongan Rumput di Bahu Jalan
		b. Perawatan Saluran Samping Tidak di Perkeras

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 30 AGUSTUS 2024	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER 2024
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	**Pemeliharaan Rutin Jembatan**
1.	Ruas Jalan Padang Sawah Kumpulan (P.068)	Ruas Jalan Lubuk Sikaping (Simp.Daliak) - Talu (Simp. Gantiang) (P.096)
	a. Pengecatan dengan cat minyak	a. Pengecatan dengan cat minyak
	b. Pembersihan Kotoran Pada Bangunan Bawah dan Atas Jembatan (Manual)	b. Pembersihan Kotoran Pada Bangunan Bawah dan Atas Jembatan (Manual)
	c. Pembersihan Tumbuhan dan Semak Belukar pada Bangunan Bawah Jembatan	c. Pembersihan Tumbuhan dan Semak Belukar pada Bangunan Bawah Jembatan
2.	Ruas Jalan Panti - Simpang Empat (P.031)	Ruas Jalan Panti - Simpang Empat (P.031)
	a. Pengecatan dengan cat minyak	a. Pengecatan dengan cat minyak
	b. Pembersihan Kotoran Pada Bangunan Bawah dan Atas Jembatan (Manual)	b. Pembersihan Kotoran Pada Bangunan Bawah dan Atas Jembatan (Manual)
	c. Pembersihan Tumbuhan dan Semak Belukar pada Bangunan Bawah Jembatan	c. Pembersihan Tumbuhan dan Semak Belukar pada Bangunan Bawah Jembatan
	Ruas Jalan Simpang Empat - Sasak (P.033.1)	
	a. Pengecatan dengan cat minyak (P.068)	
	b. Pembersihan Kotoran Pada Bangunan Bawah dan Atas Jembatan (Manual)	
	c. Pembersihan Tumbuhan dan Semak Belukar pada Bangunan Bawah Jembatan	

Lubuk Sikaping, 30 Agustus 2024
Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I

ELFIANDI IBRAHIM, ST.MT
PEMBINA/ IV/a
NIP. 19700626 199701 1 001