

LAPORAN TAHUNAN

UPTD JALAN DAN JEMBATAN
WILAYAH IV

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan Perangkat Daerah UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan Evaluasi dan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2023 serta sebagai pertanggungjawaban Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pembangunan di Bidang ke-PU-an.

Tentunya dalam penyajian Laporan Tahunan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu koreksi, saran dan kritik membangun diperlukan dan menjadi motivasi untuk penyempurnaan Laporan Tahunan ini pada tahun berikutnya, dengan harapan dengan tersusunnya Laporan Tahunan * UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Solok, Januari 2024

Kepala UPTD

Jalan dan Jembatan Wilayah IV

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata

Ruang

Provinsi Sumatera Barat



FEBIE YANDRA, ST.M.Si

Pembina / IV.a

NIP. 19790113 200501 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kedudukan	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3. Program dan Kegiatan	2
BAB II GAMBARAN UMUM	3
2.1 Kelembagaan	3
2.2 Sasaran	3
2.3 Tugas dan Fungsi	4
2.3.1 Sub Bagian Tata Usaha	4
2.3.2 Seksi Jalan dan Jembatan	4
2.4 Sumber Daya Manusia (SDM)	5
2.4.1 Rekapitulasi PNS	5
2.5 Peralatan	7
2.5.1 Peralatan Kantor	7
2.5.2 Peralatan Lapangan	8
BAB III KINERJA	9
3.1. Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Paket Pekerjaan	9
3.1.1. Pelaksanaan Program	9
3.1.2. Pelaksanaan Kegiatan	9
3.1.3. Pelaksanaan Sub Kegiatan	9
3.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Permasalahan	10
3.2.1. Permasalahan	10
3.2.2. Upaya Pemecahan Permasalahan	10
3.3. Realisasi Fisik dan Keuangan	10
3.4. Capaian Kinerja	12
3.5. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	13
3.6. Inovasi	16
BAB IV PENUTUP	18
LAMPIRAN	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.....	3
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Berdasarkan Tingkat golongan dan Pendidikan	5
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Berdasarkan Seksi.....	6
Tabel 2.4 Daftar Aset UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV berupa Peralatan Kantor	7
Tabel 2.5 Daftar Aset UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV berupa Peralatan Lapangan	8
Tabel 3.1 Rekapitulasi Realisasi Rekap Fisik dan Keuangan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	13
Tabel 3.2 Daftar Ruas Jalan Kewenangan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.....	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.....	3
Gambar 3.1 Papan informasi ruas jalan	16
Gambar 3.2 Detail pemasangan tiang papan informasi.....	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala UPTD Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya secara administratif.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program/anggaran kegiatan, pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin dan berkala serta pengendalian/evaluasi hasil pemeliharaan teknis jalan dan jembatan dengan wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Solok dan Kota Solok (Seksi Jalan dan Jembatan I) serta Kabupaten Solok Selatan (Seksi Jalan dan Jembatan II). UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV, membawahi:

- a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- b. Seksi Jalan dan Jembatan.

Uraian tugas pokok dan fungsi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat meliputi

- a. UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program/anggaran kegiatan, pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin dan berkala serta pengendalian/evaluasi hasil pemeliharaan teknis jalan dan jembatan;
- b. Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan program kegiatan dan anggaran pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan;
 - 2) Penyelenggaraan penyusunan kerangka acuan kerja, estimasi biaya dan penyiapan dokumen-dokumen teknis pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan;
 - 3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan;

- 4) Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota atas pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala konstruksi jalan dan jembatan;
- 5) Pemberian bantuan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan pada masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat yang membutuhkan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3. Program dan Kegiatan

UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki peran dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi untuk membantu pelaksanaan program-program pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum. Program tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Penyelenggaraan Jalan. Program ini terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
3. Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Kelembagaan

UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV, membawahi :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Jalan dan Jembatan I; dan
- c. Seksi Jalan dan Jembatan II.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

2.2 Sasaran

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki tujuan meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan. Sehingga, UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki sasaran meningkatnya kemantapan jalan.

Tabel 2.1 Sasaran UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Tujuan OPD	:	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan
Sasaran OPD	:	Meningkatnya kemantapan jalan
Sasaran Program – Sasaran Kegiatan	:	a. Meningkatkan Pemeliharaan Jalan 1) Terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

2.3 Tugas dan Fungsi

2.3.1 Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, penyiapan bahan penyusunan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kehumasan, tugas umum lainnya lingkup UPTD Jalan dan Jembatan. Uraian tugas pokok dan Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan;
- d. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan administrasi barang inventaris/aset;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan kantor;

2.3.2 Seksi Jalan dan Jembatan

Seksi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan, serta pengamanan bagian-bagian jalan dan jembatan dengan ruas penanganan jalan dan jembatan. Uraian tugas pokok seksi jalan dan jembatan meliputi:

- a. Menyenggarakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kegiatan dan anggaran pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan;
- b. Menyenggarakan penyusunan kerangka acuan kerja, estimasi biaya dan penyiapan dokumen-dokumen teknis pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan;
- c. Menyenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan;
- d. Menyenggarakan koordinasi dan fasilitasi dengan Kabupaten/Kota atas pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan;
- e. Menyenggarakan pelaksanaan pengawasan/ pemantauan harian kondisi jalan dan jembatan serta membuat laporan harian kondisi jalan dan jembatan;

- f. Menyelenggarakan pembuatan desain teknis sederhana (simplified design) untuk pengamanan bagian badan jalan dan/atau daerah milik jalan;
- g. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan fasilitas umum (utilitas) pada bagian jalan dan daerah milik jalan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan pemulihan kondisi jalan dan jembatan akibat bencana alam

2.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 24 orang. Berdasarkan status kepegawaian terdiri atas 24 orang PNS, dengan tingkat pendidikan terdiri atas SD, SMP, SMA, D3, D4/S1, S2 dan S3.

2.4.1 Rekapitulasi PNS

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Berdasarkan Tingkat golongan dan Pendidikan

No	Gol	Status		Pendidikan						
		PNS	Non PNS	SD	SMP	SMA	D3	D4/S1	S2	S3
1	IV.c									
2	IV.b									
3	IV.a	1							1	
4	III.d	2							2	
5	III.c	2						1	1	
6	III.b	5						5		
7	III.a	4				2	2			
8	II.d	4				3	1			
9	II.c	3				1	2			
10	II.b	2			1	1				
11	II.a	1			1					
Jumlah		24			2	7	5	6	4	

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Berdasarkan Seksi

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala UPTD Wil.IV	1
Subag Tata Usaha		
2	Kasubag Tata Usaha	1
3	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1
4	Pengelola Keuangan	1
5	Administrasi Sarana dan Prasarana	1
6	Pengadministrasian Umum	1
Seksi Jalan dan Jembatan I		
7	Kepala Seksi Jalan dan Jembatan I	1
8	Pengawas Jalan dan Jembatan	1
9	Pengelola Pemeliharaan Jalan	1
10	Pemelihara Jalan	4
11	Pengadministrasian Umum	1
Seksi Jalan dan Jembatan II		
12	Kepala Seksi Jalan dan Jembatan II	1
13	Pengawas Jalan dan Jembatan	1
14	Pengelola Pemeliharaan Jalan	1
15	Pemelihara Jalan	4
16	Pengadministrasian Umum	1
17	Koordinator Lapangan	1
18	Operator Alat Berat	1
	Jumlah Total	24

2.5 Peralatan

2.5.1 Peralatan Kantor

Tabel 2.4 Daftar Aset UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV berupa Peralatan Kantor

No	Nama Unit / Barang	Merek	Kondisi			Jumlah	Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1	Meja Kafe					8	
2	Portable Wastafel	Custom				1	
3	Komputer Pc	Asus				1	
4	Printer Ink Jet Colour	Epson				1	
5	Meja Biro Eselon IV/b	Italiano				1	
6	Kursi kerja pimpinan eselon	Gresco				1	
7	Kursi penghadap pimpinan eselon	Hiht Point				3	
8	P.C.Unit					1	
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)					1	

2.5.2 Peralatan Lapangan

Tabel 2.5 Daftar Aset UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV berupa Peralatan Lapangan

No	Nama Unit / Barang	Merek	Kondisi			Jumlah	Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1	Chain saw	Pro-Quip	Baik			2	
2	Mesin potong rumput gendong	Tanaka Pro 338 Super	Baik			2	
3	Mesin potong rumput gendong	Tanika	Baik			4	

BAB III KINERJA

3.1. Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Paket Pekerjaan

3.1.1. Pelaksanaan Program

Program yang dilaksanakan pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Penyelenggaraan Jalan.

3.1.2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi:

- a. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sedangkan yang merupakan bagian dari Program Penyelenggaraan Jalan adalah Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

3.1.3. Pelaksanaan Sub Kegiatan

Pelaksanaan sub kegiatan pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat terdiri atas

- a. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- c. Penyelenggaraan Jalan Provinsi
 - 1) Pemeliharaan Rutin Jalan
 - 2) Pemeliharaan Rutin Jembatan

3.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Permasalahan

3.2.1. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi di lingkup UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, diantaranya:

- a. Peralatan penunjang pemeliharaan jalan yang berada dalam pengelolaan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV (UPTD IV) saat ini dirasa tidak dapat melayani kebutuhan pemeliharaan jalan yang dibagi menjadi 2 (Dua) wilayah pada UPTD IV. Pada beberapa kasus, pemeliharaan jalan pada salah satu wilayah harus tertunda karena peralatan penunjang pemeliharaan jalan sedang dipakai untuk pemeliharaan jalan pada wilayah lainnya.;
- b. Ketersediaan kendaraan dinas dirasa belum mencukupi kebutuhan kegiatan survei dan pemeliharaan jalan, terutama kendaraan roda 2 (Dua) bertipe *trail* untuk menjangkau ruas jalan yang sulit diakses/belum diperkeras.

3.2.2. Upaya Pemecahan Permasalahan

Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, upaya pemecahan permasalahan yang dilakukan adalah

- a. Sementara ini solusi atas kebutuhan pemeliharaan yang mendesak adalah dengan mengajukan peminjaman peralatan kepada UTPD Workshop dan Peralatan, agar pemeliharaan jalan dapat dilakukan secara simultan pada kedua wilayah. Hal ini menimbulkan biaya mobilisasi tambahan, waktu pelaksanaan yang lebih lama, dan potensi pekerjaan tertunda terkait ketersediaan peralatan pada UPTD Workshop;
- b. Untuk menjangkau ruas jalan yang sulit diakses, selama ini mengandalkan kendaraan roda dua milik pribadi personil pemelihara jalan.

3.3. Realisasi Fisik dan Keuangan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 06 Januari 2023 dan DPA Pergeseran Nomor : DPPA/A.2/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 17 April 2023 dan pada DPA Perubahan Nomor : DPPA/B.11.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 20

November 2023, pagu UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sebanyak Rp.6.370.700.000,-

Realisasi Keuangan dari UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 6.360.233.728,- atau mencapai 99,83%. dengan progres fisik sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 99,83%.

3.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV pada TA 2023 memiliki pagu anggaran sebesar Rp.15.000.000,- Dengan Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Pada sub kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Jumlah Anggaran	: Rp. 15.000.000,-
Sisa Anggaran	: Rp. 24.800,-
Persentase Realisasi Keuangan	: 99,83 %
Persentase Realisasi Fisik	: 100 %

3.3.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV pada TA 2023 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 122.218.713,- Dengan Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Pada sub kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Jumlah Anggaran	: Rp.122.218.713
Sisa Anggaran	: Rp. 102.948,-
Persentase Realisasi Keuangan	: 99,92 %
Persentase Realisasi Fisik	: 100 %

3.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV pada TA 2023 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- Dengan Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Pada sub kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Jumlah Anggaran	: Rp. 6.000.000,-
Sisa Anggaran	: Rp. 867.944,-
Persentase Realisasi Keuangan	: 86,85 %
Persentase Realisasi Fisik	: 100 %

3.3.4. Sub Kegiatan Penyediaanj Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan Penyediaanj Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV pada TA 2023 memilik pagu anggaran sebesar Rp. 106.181.286,- Dengan Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Pada sub kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Jumlah Anggaran	: Rp.106.181.286,-
Sisa Anggaran	: 0
Persentase Realisasi Keuangan	: 100 %
Persentase Realisasi Flsik	: 100 %

3.3.5. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV pada TA 2023 memilik pagu anggaran sebesar Rp. 5.825.052.784,- Dengan Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Pada sub kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Jumlah Anggaran	: Rp. 5.825.052.784,-
Sisa Anggaran	: Rp. 9.066.176
Persentase Realisasi Keuangan	: 99,84 %
Persentase Realisasi Flsik	: 100 %

3.3.6. Sub Kegiatan Pemeliharaan Ruitn Jembatan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Ruitn Jembatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV pada TA 2023 memilik pagu anggaran sebesar Rp. 286.581.041,- Dengan Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Pada sub kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Jumlah Anggaran	: Rp. 286.581.041,-
Sisa Anggaran	: Rp. 404.404,-
Persentase Realisasi Keuangan	: 99,86 %
Persentase Realisasi Flsik	: 100 %

3.4. Capaian Kinerja

Kinerja merupakan catatan hasil (output) yang dihasilkan dari suatu fungsi pekerjaan atau kegiatan selama suatu periode tertentu. Pada tahun 2023, UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai capaian kinerja pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.1 Rekapitulasi Realisasi Rekap Fisik dan Keuangan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	APBD AWAL (Rp.)	APBD PERGESERAN (Rp.)	APBD PERUBAHAN (Rp.)	KEUANGAN	FISIK (%)
					REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV					
	1.03.10.1.01.11 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	5,959,900,000	5,959,900,000	5,834,118,960	5,825,052,784	100
	1.03.10.1.01.11 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	5,959,900,000	5,959,900,000	5,834,118,960	5,825,052,784	100
	1.03.01.1.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,975,200	100
	1.03.01.1.06.09 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	84,461,928	84,461,928	122,218,713	122,115,765	100
	1.03.01.1.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	20,000,000	20,000,000	6,600,000	5,723,056	100
	1.03.01.1.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	130,538,072	130,538,072	106,181,286	106,181,286	100
	JUMLAH TOTAL	6,370,700,000	6,370,700,000	6,370,700,000	6,360,233,728	

3.5. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan memiliki fungsi sebagai pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin dan berkala serta pengendalian/evaluasi hasil pemeliharaan teknis jalan dan jembatan, UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 program, 2 kegiatan dan 6 subkegiatan. Pada tahun 2023 UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV melaksanakan Pemeliharaan Rutin Jalan Sepanjang 170.70 Km dari total Jalan yang menjadi kewenangan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 620-357-2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi.

Ruas – ruas Jalan yang dilaksanakan pemeliharanya oleh UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV pada Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. Seksi Jalan dan Jembatan I
 - 1) Ruas Jalan Solok Alahan – Panjang (P.071)
 - 2) Ruas Jalan Sp. Ganting Payo – Batas Tanah Datar – Sumani (P.092)

- 3) Ruas Jalan Pintu Angin – Labuah Saiyo (P.094)
- b. Seksi Jalan dan Jembatan II
- 1) Ruas Jalan Lubuk Malako – Abai Sangir (P.056.2)
 - 2) Ruas Jalan Abai Sangir – Sungai Dareh (P.056.3)
 - 3) Ruas Jalan Alahan Panjang – Kiliran Jao (P.082)

Sedangkan untuk pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Jembatan pada Tahun Anggaran 2023, UPTD Jalan dan Jembatan melakukan pemeliharaan sepanjang 804 M Jembatan yang terdapat pada ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan. Untuk proses pengadaan barang/jasa, UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV mempunyai 2 paket dengan proses e-purchasing, dan 6 paket dilakukan secara swakelola.

Tabel 3.2 Daftar Ruas Jalan Kewenangan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat


DAFTAR RUAS JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT STATUS DAN FUNGSI NYA TAHUN 2023 PADA UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV												
NO	KODE RUAS		NAMA RUAS JALAN	KELAS JALAN	FUNGSI JALAN	DIMENSI PANJANG JALAN (KM)	PERKERASAN (KM)			KECAMATAN	KABUPATEN	WILAYAH
	NO. RUAS	SFX					ASPAL	BETON	KERIKILTANAH			
1	056	1	Simp. Padang Aro - Lubuk Malako	III B	JKP-2	20.00	16.20	3.80	0.00	Sangir-Sangir Jujuan	Kab. Solok Selatan	Wilayah IV
2	056	2	Lubuk Malako - Abai Sangir	III B	JKP-2	17.00	17.00	0.00	0.00	Sangir Jujuan-Sangir Batang hari	Kab. Solok Selatan	Wilayah IV
3	056	3	Abai Sangir - Sei. Dareh	III B	JKP-2	73.65	23.25	0.40	50.00	Sangir Batang Hari-Pulau Punjung	Kab. Solok Selatan - Kab. Dharmasraya	Wilayah IV
4	071		Solok - Alahan Panjang	III B	JKP-3	46.80	46.80	0.00	0.00	Lubuk Sikarah-Lembah Gumanti	Kota Solok - Kab. Solok	Wilayah IV
5	082	1	Alahan Panjang - Kiliran Jao	III B	JKP-3	94.00	21.05	0.80	23.10	Lembah Gumanti-Kamang Baru	Kab. Solok - Kab. Sijunjung	Wilayah IV
6	082	2	Simp. Sikundua - Garabak	III B	JKP-3	3.06	0.00	0.00	3.06	Tigo Lurah	Kab. Solok	Wilayah IV
7	092		Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani	III B	JKP-3	32.80	32.80	0.00	0.00	Batipuh Selatan-X Koto Singkarak	Kab. Tanah Datar - Kab. Solok	Wilayah IV
8	093		Singkarak - Aripan - Tj. Balit - Padang Ganting	III B	JKP-3	38.75	36.75	0.00	2.00	X Koto Singkarak-Padang Ganting	Kab. Solok - Kab. Tanah Datar	Wilayah IV
9	094		Pintu Angin - Labuah Saiyo	III B	JKP-3	5.61	5.61	0.00	0.00	Gunung Talang	Kab. Solok	Wilayah IV
TOTAL PANJANG JALAN PROVINSI							331.67	199.46	5.00	78.16	49.05	

3.6. Inovasi


Inovasi daerah memiliki tujuan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 386 tentang Pemerintah Daerah bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.

Tahun 2023 UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat (UPTD IV) melaksanakan inovasi dalam bentuk pemasangan papan informasi mengenai data ruas jalan pada awal dan akhir ruas jalan yang pengelolaannya berada pada UPTD IV. Papan informasi tersebut memuat data seperti Nama Ruas, Penampang Melintang Jalan, Dasar Hukum Penyelenggaraan Jalan, beserta nomor ponsel Narahubung Pengelola Jalan.

Secara umum, desain papan informasi yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Papan informasi ruas jalan



Gambar 3.2 Detail pemasangan tiang papan informasi

Manfaat yang diharapkan dari inovasi pemasangan papan informasi ruas jalan ini diantaranya;

a. Informasi Nama Jalan

Pengguna jalan dapat mengetahui nama ruas jalan untuk berbagai keperluan, seperti data jalan untuk pelaporan permasalahan;

b. Edukasi

Memberikan edukasi kepada pengguna jalan melalui informasi Penampang Melintang Jalan. Informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi area-area yang merupakan bagian dari ruas jalan, seperti Badan Jalan, Ruang Manfaat Jalan (Rumaja), Ruang Milik Jalan (Rumija), dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

c. Pelaporan Permasalahan yang Cepat dan Efisien

Pencantuman nomor kontak narahubung pada papan informasi ini diharapkan dapat mempersingkat alur pelaporan permasalahan oleh masyarakat sebagai pengguna jalan kepada pengelola jalan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Tahunan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam mempertanggungjawabkan kinerja suatu pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Penyelenggaraan Jalan.


Langkah – langkah dimasa datang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja antara lain :

1. Mengajukan peminjaman peralatan kepada UTPD Workshop dan Peralatan, agar pemeliharaan jalan dapat dilakukan secara simultan pada kedua wilayah;
2. Mengadakan pengadaan kendaraan roda 2 (Dua) bertipe trail untuk menjangkau ruas jalan yang sulit diakses;
3. Menempatkan SDM yang berkualitas dan kompeten dibidangnya masing – masing
4. Meningkatkan monitoring dan pengawasan berlapis dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan.


Dengan demikian diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak dalam melaksanakan pelayanan yang baik dari Sekretariat Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat bagi stakedholder terkait. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap pihak terkait dan masyarakat.

LAMPIRAN


1. SKEMA RUAS JALAN SOLOK – ALAHAN PANJANG LINK P.071 DAN SKEMA RUAS JALAN PINTU ANGIN – LABUAH SAIYO LINK P.094




2. SKEMA RUAS JALAN SIMPANG GANTING PAYO – BATAS SOLOK – SUMANI LINK P.092





3. SKEMA RUAS JALAN SIMPANG PADANG ARO – LUBUK MALAKO LINK P.056.1, RUAS JALAN LUBUK MALAKO – ABAI SANGIR LINK P.056.2 DAN RUAS JALAN ABAI SANGIR – SUNGAI DAREH LINK P.056.3






4. SKEMA RUAS JALAN ALAHAN PANJANG – KILIRAN JAO LINK P.082















5. FOTO PEKERJAAN







NO	JENIS PEKERJAAN PEKERJAAN	FOTO DOKUMENTASI
1	Pemotongan Rumput di Bahu jalan	 <p>Kegiatan: Pemotongan rumput jalan Pekerjaan: Pemotongan Rumput di Bahu Jalan Rencana / Link: Peta Aung - Indragiri (P. 094) D/S: 000000 Kondisi: 6%</p> <p>Kegiatan: Pemotongan rumput jalan Pekerjaan: Pemotongan Rumput di Bahu Jalan Rencana / Link: Peta Aung - Indragiri (P. 094) D/S: 000000 Kondisi: 50%</p> <p>Kegiatan: Pemotongan rumput jalan Pekerjaan: Pemotongan Rumput di Bahu Jalan Rencana / Link: Peta Aung - Indragiri (P. 094) D/S: 000000 Kondisi: 100%</p>
2	Perawatan Saluran samping tidak diperkeras	 <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMERINTAH KABUPATEN SUTING JALAN Lokasi: Kabupaten Abul Sungir / P. 094, 9 Item Pekerjaan: perawatan saluran samping D/S: 192 x 300 Kondisi: 0%</p> <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMERINTAH KABUPATEN SUTING JALAN Lokasi: Kabupaten Abul Sungir / P. 094, 9 Item Pekerjaan: perawatan saluran samping D/S: 192 x 300 Kondisi: 50%</p> <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMERINTAH KABUPATEN SUTING JALAN Lokasi: Kabupaten Abul Sungir / P. 094, 9 Item Pekerjaan: perawatan saluran samping D/S: 192 x 300 Kondisi: 100%</p>







<p>3</p>	<p>Perawatan/memotong bahu jalan tidak diperkeras (mekanik)</p>	 <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rencana Link: Abas Sungai Sungai Barah-01010-3 Nama Pekerjaan: pemotongan bahu jalan mekanik STA: 255+800 Kondisi: 10%</p> <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rencana Link: Abas Sungai Sungai Barah-01010-3 Nama Pekerjaan: pemotongan bahu jalan mekanik STA: 255+800 Kondisi: 10%</p> <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rencana Link: Abas Sungai Sungai Barah-01010-3 Nama Pekerjaan: pemotongan bahu jalan mekanik STA: 255+800 Kondisi: 100%</p>
<p>4</p>	<p>Galian/Normalisasi saluran samping (mekanik)</p>	 <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rencana Link: Abas Sungai Sungai Barah-01010-3 Nama Pekerjaan: galian saluran samping mekanik STA: 255+800 Kondisi: 10%</p> <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rencana Link: Abas Sungai Sungai Barah-01010-3 Nama Pekerjaan: normalisasi saluran samping mekanik STA: 255+800 Kondisi: 10%</p> <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rencana Link: Abas Sungai Sungai Barah-01010-3 Nama Pekerjaan: normalisasi saluran samping mekanik STA: 255+800 Kondisi: 100%</p>
<p>5</p>	<p>Perawatan Rumija diluar rumaja</p>	 <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rencana Link: SIBONGAL AL. ANAKAN PUL. JANDA P. 011 STA: 85+500 Nama Pekerjaan: Perawatan rumija diluar rumaja Kondisi: 0%</p>







<p>6</p>	<p>Perawatan/memotong bahu jalan tidak diperkeras (mekanik)</p>	
<p>7</p>	<p>Pemetakan</p>	







		 <p>Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan AL PANJANG, Kiliran jn,DOB2</p> <p>Kegiatan pemeliharaan Ruang/Link Pekerjaan Dta Kondisi</p>
8	Tack Coat	 <p>Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan AL PANJANG, Kiliran jn,DOB2</p> <p>Kegiatan pemeliharaan Ruang/Link Pekerjaan Dta Kondisi</p>  <p>Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan AL PANJANG, Kiliran jn,DOB2</p> <p>Kegiatan pemeliharaan Ruang/Link Pekerjaan Dta Kondisi</p>  <p>Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan AL PANJANG, Kiliran jn,DOB2</p> <p>Kegiatan pemeliharaan Ruang/Link Pekerjaan Dta Kondisi</p>
9	Patching dengan hotmix	 <p>Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan AL PANJANG, Kiliran jn,DOB2</p> <p>Kegiatan pemeliharaan Ruang/Link Pekerjaan Dta Kondisi</p>  <p>Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan AL PANJANG, Kiliran jn,DOB2</p> <p>Kegiatan pemeliharaan Ruang/Link Pekerjaan Dta Kondisi</p>

		 <p>Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Rute/Lin: AL PANJANG, kilom 300,7082 Pekerjaan: penghampiran aspal dgn ColdMix susutku Sta: 67+500 Kondisi:</p>
10	Pasangan Batu Mortar	 <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rute/Lin: Lubuk Maliko - Abu Sangir P056.2 Item Pekerjaan: pasangan batu mortar STA: 189+150 Kondisi: 0 %</p>  <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rute/Lin: Lubuk Maliko - Abu Sangir P056.2 Item Pekerjaan: pasangan batu mortar STA: 189+150 Kondisi: 52 %</p>  <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rute/Lin: Lubuk Maliko - Abu Sangir P056.2 Item Pekerjaan: pasangan batu mortar STA: 189+150 Kondisi: 100 %</p>
11	Pasangan Batu	 <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rute/Lin: Lubuk Maliko - Abu Sangir P056.2 Item Pekerjaan: pasangan batu mortar STA: 189+150 Kondisi: 52 %</p>  <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rute/Lin: SIKOL ALAMAN PANJANG P-071 STA: 70+600 Item Pekerjaan: Pasangan batu Kondisi: 50 %</p>





		 <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT RUMAH LINGKUNG SOLUK ALAMAHAN PANJANG P.071 STK Nama Pekerjaan: Pasangan batu Kondisi: 100 %</p>
12	Pasangan batu bronjong	 <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT RUMAH LINGKUNG SOLUK ALAMAHAN PANJANG P.071 STK Nama Pekerjaan: Pasangan batu Kondisi: 100 %</p>  <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT RUMAH LINGKUNG SOLUK ALAMAHAN PANJANG P.071 STK Nama Pekerjaan: Pasangan batu Kondisi: 100 %</p>  <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT RUMAH LINGKUNG SOLUK ALAMAHAN PANJANG P.071 STK Nama Pekerjaan: Pasangan batu Kondisi: 100 %</p>
13	Pembuangan Tanah Longsor	  <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT RUMAH LINGKUNG SOLUK ALAMAHAN PANJANG P.071 STK Nama Pekerjaan: Pembuangan Tanah Longsor Kondisi: 100 %</p>

		 <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rusun/Link Lubuk Maliko-Abur Sanga-IP056.2 Item Pekerjaan pemeliharaan patok km Sta km 201 Kondisi 0%</p>
14	Pengecatan patok KM	 <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rusun/Link Lubuk Maliko-Abur Sanga-IP056.2 Item Pekerjaan pengecatan patok km Sta km 201 Kondisi 0%</p>  <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rusun/Link Lubuk Maliko-Abur Sanga-IP056.2 Item Pekerjaan pengecatan patok kilometer Sta km201 Kondisi 50 %</p>  <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rusun/Link Lubuk Maliko-Abur Sanga-IP056.2 Item Pekerjaan pengecatan patok kilometer Sta km201 Kondisi 100%</p>
15	Penghamparan beton ready mi x	 <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rusun/Link Lubuk Maliko-Abur Sanga-IP056.2 Item Pekerjaan rigid beton Sta 18A-550 Kondisi 0%</p>  <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rusun/Link Lubuk Maliko-Abur Sanga-IP056.2 Item Pekerjaan rigid beton Sta 18A-550 Kondisi 50%</p>

		 <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rusun/Lok Lujuk Maliko-Abai Sanga-P056.2 Item Pekerjaan rigid beton Sta 186+553 Kondisi 100%</p>
16	Urugan Pilihan	 <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rusun/Lok Abai Sanga-Sungai Dareh/P056.3 Item Pekerjaan Timbunan Urugan Pilihan Sta 252+956 Kondisi 0%</p>  <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rusun/Lok Abai Sanga-Sungai Dareh/P056.3 Item Pekerjaan Timbunan Urugan Pilihan Sta 252+956 Kondisi 50%</p>  <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rusun/Lok Abai Sanga-Sungai Dareh/P056.3 Item Pekerjaan Timbunan Urugan Pilihan Sta 252+956 Kondisi 100%</p>
17	Pekerjaan gorong-gorong	 <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rusun/Lok Lujuk Maliko-Abai Sanga-P056.2 Item Pekerjaan gorong gorong Sta 201+050 Kondisi 0%</p>  <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Rusun/Lok Lujuk Maliko-Abai Sanga-P056.2 Item Pekerjaan gorong gorong Sta 201+050 Kondisi 50%</p>

		 <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Lubuh Selayu - Abai Sempu (P1955.2) Ruang Lingkup: pemeliharaan quarsis geransu Sta: 201+050 Kondisi: 100%</p>
<p>18</p>	<p>Urugan Biasa</p>	 <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN Lubuh Selayu - Lintah Selayu Link (P1994) Sta: 37 + 200 Nama Pekerjaan: Urugan Biasa Kondisi: 6%</p>  <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN Lubuh Selayu - Lintah Selayu Link (P1994) Sta: 37 + 200 Nama Pekerjaan: Urugan Biasa Kondisi: 50%</p>  <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN Lubuh Selayu - Lintah Selayu Link (P1994) Sta: 37 + 200 Nama Pekerjaan: Urugan Biasa Kondisi: 100%</p>
<p>19</p>	<p>Pembersihan Tumbuhan dan semak belukar pada bangunan bawah jembatan</p>	 <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Abai Sungai - Sungai Lurah (P1964.3) Nama Pekerjaan: Pembersihan bawah jembatan Sta: 213+580 Kondisi: 0%</p>  <p>UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PEMELIHARAAN RUTIN JALAN Abai Sungai - Sungai Lurah (P1964.3) Nama Pekerjaan: Pembersihan bawah jembatan Sta: 213+580 Kondisi: 50%</p>

		 <table border="1" data-bbox="893 436 1128 498"> <tr> <td colspan="2">UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PEMELIHARAAN RUTIN JALAN</td> </tr> <tr> <td>Ruas/Link</td> <td>Abai Sangir - Sungai Daroh/P.056.3</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>Pembersihan Bawah Jembatan</td> </tr> <tr> <td>STA</td> <td>213-500</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>100%</td> </tr> </table>	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN		Ruas/Link	Abai Sangir - Sungai Daroh/P.056.3	Item Pekerjaan	Pembersihan Bawah Jembatan	STA	213-500	Kondisi	100%																								
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV																																						
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN																																						
Ruas/Link	Abai Sangir - Sungai Daroh/P.056.3																																					
Item Pekerjaan	Pembersihan Bawah Jembatan																																					
STA	213-500																																					
Kondisi	100%																																					
<p>20</p>	<p>Pembersihan Kotoran Pada Bangunan Bhw/Ats Jbt (Manual)</p>	 <table border="1" data-bbox="868 760 1128 834"> <tr> <td colspan="2">UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PEMELIHARAAN RUTIN JALAN</td> </tr> <tr> <td>Ruas/Link</td> <td>Abai Sangir - Sungai Daroh/P.056.3</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>Pembersihan Atas Jembatan</td> </tr> <tr> <td>STA</td> <td>213-500</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>0%</td> </tr> </table>  <table border="1" data-bbox="868 1084 1128 1146"> <tr> <td colspan="2">UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PEMELIHARAAN RUTIN JALAN</td> </tr> <tr> <td>Ruas/Link</td> <td>Abai Sangir - Sungai Daroh/P.056.3</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>Pembersihan Atas Jembatan</td> </tr> <tr> <td>STA</td> <td>213-500</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>50%</td> </tr> </table>  <table border="1" data-bbox="868 1383 1128 1457"> <tr> <td colspan="2">UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PEMELIHARAAN RUTIN JALAN</td> </tr> <tr> <td>Ruas/Link</td> <td>Abai Sangir - Sungai Daroh/P.056.3</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>Pembersihan Atas Jembatan</td> </tr> <tr> <td>STA</td> <td>213-500</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>100%</td> </tr> </table>	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN		Ruas/Link	Abai Sangir - Sungai Daroh/P.056.3	Item Pekerjaan	Pembersihan Atas Jembatan	STA	213-500	Kondisi	0%	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN		Ruas/Link	Abai Sangir - Sungai Daroh/P.056.3	Item Pekerjaan	Pembersihan Atas Jembatan	STA	213-500	Kondisi	50%	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN		Ruas/Link	Abai Sangir - Sungai Daroh/P.056.3	Item Pekerjaan	Pembersihan Atas Jembatan	STA	213-500	Kondisi	100%
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV																																						
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN																																						
Ruas/Link	Abai Sangir - Sungai Daroh/P.056.3																																					
Item Pekerjaan	Pembersihan Atas Jembatan																																					
STA	213-500																																					
Kondisi	0%																																					
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV																																						
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN																																						
Ruas/Link	Abai Sangir - Sungai Daroh/P.056.3																																					
Item Pekerjaan	Pembersihan Atas Jembatan																																					
STA	213-500																																					
Kondisi	50%																																					
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV																																						
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN																																						
Ruas/Link	Abai Sangir - Sungai Daroh/P.056.3																																					
Item Pekerjaan	Pembersihan Atas Jembatan																																					
STA	213-500																																					
Kondisi	100%																																					
<p>21</p>	<p>Pengecatan dengan Cat minyak</p>	 <table border="1" data-bbox="868 1756 1128 1831"> <tr> <td colspan="2">UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PEMELIHARAAN RUTIN JALAN</td> </tr> <tr> <td>Ruas/Link</td> <td>Abai Sangir - Sungai Daroh/P.056.3</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>Pembersihan Atas Jembatan</td> </tr> <tr> <td>STA</td> <td>213-350</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>0%</td> </tr> </table>  <table border="1" data-bbox="868 2105 1128 2180"> <tr> <td colspan="2">UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PEMELIHARAAN RUTIN JALAN</td> </tr> <tr> <td>Ruas/Link</td> <td>Abai Sangir - Sungai Daroh/P.056.3</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>Pembersihan Atas Jembatan</td> </tr> <tr> <td>STA</td> <td>213-350</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>50%</td> </tr> </table>	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN		Ruas/Link	Abai Sangir - Sungai Daroh/P.056.3	Item Pekerjaan	Pembersihan Atas Jembatan	STA	213-350	Kondisi	0%	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN		Ruas/Link	Abai Sangir - Sungai Daroh/P.056.3	Item Pekerjaan	Pembersihan Atas Jembatan	STA	213-350	Kondisi	50%												
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV																																						
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN																																						
Ruas/Link	Abai Sangir - Sungai Daroh/P.056.3																																					
Item Pekerjaan	Pembersihan Atas Jembatan																																					
STA	213-350																																					
Kondisi	0%																																					
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV																																						
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN																																						
Ruas/Link	Abai Sangir - Sungai Daroh/P.056.3																																					
Item Pekerjaan	Pembersihan Atas Jembatan																																					
STA	213-350																																					
Kondisi	50%																																					

		 <table border="1" data-bbox="862 463 1122 550"> <tr> <td colspan="2">UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PEMELIHARAAN RUTIN JALAN</td> </tr> <tr> <td>Ruas/Link</td> <td>Abai Sangir- Sungai Dareh/P.056.3</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>Pengawatan Jembatan</td> </tr> <tr> <td>STA</td> <td>217+350</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>100%</td> </tr> </table>	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN		Ruas/Link	Abai Sangir- Sungai Dareh/P.056.3	Item Pekerjaan	Pengawatan Jembatan	STA	217+350	Kondisi	100%																								
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV																																						
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN																																						
Ruas/Link	Abai Sangir- Sungai Dareh/P.056.3																																					
Item Pekerjaan	Pengawatan Jembatan																																					
STA	217+350																																					
Kondisi	100%																																					
22	Pergantian lantai jembatan kayu	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="792 593 1084 1216">  <table border="1" data-bbox="792 1066 1084 1216"> <tr> <td colspan="2">UPTD JALAN DAN JEMBATAN WII</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PEMELIHARAAN RUTIN JALAN</td> </tr> <tr> <td>Ruas/ link</td> <td>Abai Sangir- Sungai Dareh/P.056.3</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>pasangan lantai jembatan palce</td> </tr> <tr> <td>STA</td> <td>241+600</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>0%</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="1117 593 1414 1223">  <table border="1" data-bbox="1117 1074 1414 1223"> <tr> <td colspan="2">UPTD JALAN DAN JEMBATAN WII</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PEMELIHARAAN RUTIN JALAN</td> </tr> <tr> <td>Ruas/ link</td> <td>Abai Sangir- Sungai Dareh/P.056.3</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>pasangan lantai jembatan palce</td> </tr> <tr> <td>STA</td> <td>241+600</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>50%</td> </tr> </table> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <table border="1" data-bbox="889 1572 1130 1664"> <tr> <td colspan="2">UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PEMELIHARAAN RUTIN JALAN</td> </tr> <tr> <td>Ruas/ link</td> <td>Abai Sangir- Sungai Dareh/P.056.3</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>pasangan lantai jembatan palce</td> </tr> <tr> <td>STA</td> <td>241+600</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>100%</td> </tr> </table> </div>	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WII		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN		Ruas/ link	Abai Sangir- Sungai Dareh/P.056.3	Item Pekerjaan	pasangan lantai jembatan palce	STA	241+600	Kondisi	0%	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WII		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN		Ruas/ link	Abai Sangir- Sungai Dareh/P.056.3	Item Pekerjaan	pasangan lantai jembatan palce	STA	241+600	Kondisi	50%	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN		Ruas/ link	Abai Sangir- Sungai Dareh/P.056.3	Item Pekerjaan	pasangan lantai jembatan palce	STA	241+600	Kondisi	100%
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WII																																						
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN																																						
Ruas/ link	Abai Sangir- Sungai Dareh/P.056.3																																					
Item Pekerjaan	pasangan lantai jembatan palce																																					
STA	241+600																																					
Kondisi	0%																																					
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WII																																						
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN																																						
Ruas/ link	Abai Sangir- Sungai Dareh/P.056.3																																					
Item Pekerjaan	pasangan lantai jembatan palce																																					
STA	241+600																																					
Kondisi	50%																																					
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV																																						
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN																																						
Ruas/ link	Abai Sangir- Sungai Dareh/P.056.3																																					
Item Pekerjaan	pasangan lantai jembatan palce																																					
STA	241+600																																					
Kondisi	100%																																					