




DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA BARAT

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 27417 Fac. 27341
PADANG 25114

LAPORAN PEMERIKSAAN BERKALA KETEL UAP
Nomor : Lap. /W.3/U/1999.



No. Akte Izin (Sementara.) : 04/E.0015 tanggal 29-04-94. Klu 95210

No. Laporan : TK-04/E.003. No. Pendaftaran : -

No. akte Lama : - tanggal : -

Akte Izin diberikan kepada : Direktur RS. ACHMAD NOCHTAR Bukittinggi.

Alamat : Jl. Dr. A. Rivai - Bukittinggi.

Kabupaten/Kodya/Propinsi : Bukittinggi - Sumatera Barat.

Jenis Pesawat Uap : Ketel Darat Berpindah (Package Boiler)
(Coil Spiral)

Dibuat oleh : WANSON BABCOCK'S

Di : POLANDIA. Tahun 1993.-

Nomor Pesawat : 96.996.- tekanan tertinggi yang diizinkan.
9 (Sembilan) Kg/Cm²


Luas Panggang : 5.58. Bahan Bakar Solar.-

Luas Pemanasan : Ketel Uap/Bag. Pendidikan = 60 M²
Ekonomizer = 2 M² Jmlh = M²
Superheater = M²
Reheater = M²

Isi : 22 dm³

Pemeriksaan terakhir tanggal : 26 April 1994.-


Oleh : Lukman. SH.-





**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS KEPENDUDUKAN / CAPIL, SOSIAL DAN TENAGA KERJA**

Jl. Perwira No. 3 Belakang Balok Telp. 21355 - 22236



Nomor: Lap. 03/KU/D8/V-c/2002.-

No. Akte Iktin (Sementara) : 04/E.0015 tanggal 29-04-1994 Klu. 93210

No. Laporan PK.04/E.003 ---
: No. Pendaftaran
:
:

No. dle Laua	1990-1991	1992-1993
1	1990-1991	1992-1993
2	1990-1991	1992-1993
3	1990-1991	1992-1993
4	1990-1991	1992-1993
5	1990-1991	1992-1993
6	1990-1991	1992-1993
7	1990-1991	1992-1993
8	1990-1991	1992-1993
9	1990-1991	1992-1993
10	1990-1991	1992-1993
11	1990-1991	1992-1993
12	1990-1991	1992-1993
13	1990-1991	1992-1993
14	1990-1991	1992-1993
15	1990-1991	1992-1993
16	1990-1991	1992-1993
17	1990-1991	1992-1993
18	1990-1991	1992-1993
19	1990-1991	1992-1993
20	1990-1991	1992-1993
21	1990-1991	1992-1993
22	1990-1991	1992-1993
23	1990-1991	1992-1993
24	1990-1991	1992-1993
25	1990-1991	1992-1993
26	1990-1991	1992-1993
27	1990-1991	1992-1993
28	1990-1991	1992-1993
29	1990-1991	1992-1993
30	1990-1991	1992-1993
31	1990-1991	1992-1993
32	1990-1991	1992-1993
33	1990-1991	1992-1993
34	1990-1991	1992-1993
35	1990-1991	1992-1993
36	1990-1991	1992-1993
37	1990-1991	1992-1993
38	1990-1991	1992-1993
39	1990-1991	1992-1993
40	1990-1991	1992-1993
41	1990-1991	1992-1993
42	1990-1991	1992-1993
43	1990-1991	1992-1993
44	1990-1991	1992-1993
45	1990-1991	1992-1993
46	1990-1991	1992-1993
47	1990-1991	1992-1993
48	1990-1991	1992-1993
49	1990-1991	1992-1993
50	1990-1991	1992-1993
51	1990-1991	1992-1993
52	1990-1991	1992-1993
53	1990-1991	1992-1993
54	1990-1991	1992-1993
55	1990-1991	1992-1993
56	1990-1991	1992-1993
57	1990-1991	1992-1993
58	1990-1991	1992-1993
59	1990-1991	1992-1993
60	1990-1991	1992-1993
61	1990-1991	1992-1993
62	1990-1991	1992-1993
63	1990-1991	1992-1993
64	1990-1991	1992-1993
65	1990-1991	1992-1993
66	1990-1991	1992-1993
67	1990-1991	1992-1993
68	1990-1991	1992-1993
69	1990-1991	1992-1993
70	1990-1991	1992-1993
71	1990-1991	1992-1993
72	1990-1991	1992-1993
73	1990-1991	1992-1993
74	1990-1991	1992-1993
75	1990-1991	1992-1993
76	1990-1991	1992-1993
77	1990-1991	1992-1993
78	1990-1991	1992-1993
79	1990-1991	1992-1993
80	1990-1991	1992-1993
81	1990-1991	1992-1993
82	1990-1991	1992-1993
83	1990-1991	1992-1993
84	1990-1991	1992-1993
85	1990-1991	1992-1993
86	1990-1991	1992-1993
87	1990-1991	1992-1993
88	1990-1991	1992-1993
89	1990-1991	1992-1993
90	1990-1991	1992-

Akne Idzin diberikan kepada
:
Direktur RS.ACHMAD MOCHTAR Bukittinggi
:

Jln. Dr. A. Rivai - Bukittinggi

Bukittinggi / Sumatera Barat
.....
Kabupaten/Kota/Propinsi

Ketel Darat Berpindah (Package Boiler)

Jenis Coil Spiral

WANSON BABCOCK'S

DI. POLANDIA 1993.-
Tahun

Number Printed 96,996

9 (Sembilan) Kg/cm²

5.58	Bahan Bakar	Solar
------	-------------	-------

Luas Pemanasan : Ketel Uap/Bag. Pendidikan = 60 M²

Kelol Uap/Bag. Pendidikan	=	60	M2
Ekononituzer	=		M2
Superheater	=		M2
Reheater	=		M2
			Jumlah = 60...M2

22 : day

Penerbitan terakhir tanggal : 26 Mei 1999. -

Oleh

Ir. MUKILIS (Pengawas Spesialis Pesawat
Uap & Bedjana Tekan)

TANGGAL PEMERIKSAAN

23 Oktober 2002.-

HASIL PEMERIKSAAN

Karena Pemeriksaan Berkala :

Ketel uap dalam keadaan bersalut, diperiksa bagian luar dan dalam keadaan masih baik, hanya ada sedikit kebocoran pada kran air masuk, agar dikuatkan kuncinya untuk mengatasi masalah ini.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara visual tidak terlihat hal-hal yang mengawatirkan, dan selanjutnya Ketel Uap disiapkan untuk dilakukan pengujian Steam Test (Percobaan Uap).

Pemeriksaan Lanjutan :

Pengujian/Percobaan Uap,

Ketel/boiler dipanaskan sampai tekanan 9 Kg/Cm² di periksa bagian luar dan sambungan-sambungan pipa-pipa air dan instalasi pemipaan sampai ke pesawat Sterilizer tidak terdapat kebocoran Uap dengan kata lain hasil pemeriksaan/Pengujian baik.

Selama percobaan Uap alat kontrol otomatis masih bekerja dengan baik.

Tekanan kerja boiler hanya 5,5 Kg/Cm² yang diatur dengan alat otomatis kontrol pada sistem pembakaran bahan bakar.

Persyaratan Keselamatan Kerja :

1. Dalam pengoperasiannya selalu dilakukan oleh operator boiler yang sudah memiliki Sertifikat Operator Boiler yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
2. Buku kerja Boiler harus dipelihara dengan baik.
3. Pemeriksaan berkala selanjutnya paling lambat pada tanggal 23 Oktober 2004.-

Bukittinggi, 23 Oktober 2002.

MENGETAHUI
Pegawai Pengawasan

Pengawas Kerja

DINAS
DUM. SOS NAKER

Ir. M. U. K. H. L. I. S

NIP. 1600333919.-

PENGURUS PERUSAHAAN

Direksi
Bukittinggi,

RUMAH SAKIT
Bukittinggi

Drs. H. Asrihan, S. O. A. R. E

16004141006012.

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

PENGAWAS SPESIALIS

BIDANG UAP & BEJANA TEKAN

YANG MEMERIKSA,

Ir. MUKILIS

1600333919.-

NIP.



MEMBANGKUH
MANUSIA KARYA

DEPARTEMEN TENAGA KERJA KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA BARAT

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 27417 Fax. 27341
PADANG 25114

LAPORAN PEMERIKSAAN BUKLAJA KETEL UAP

Nomor : Lap. /W3/U/1999.

No. Akte Izin (Sementara.) : 04/E.0015 tanggal 29-04-94. Klu 05210

No. Laporan : 04/E.003. No. Pendaftaran

No. akte Lama : tanggal


Akte Izin diberikan kepada : Direktur R. AGRIAD LOGSTAN Bukittinggi.

Alamat : Jl. Dr. A. Rivai - Bukittinggi.

Kabupaten/Kota/Propinsi : Bukittinggi - Sumatera Barat.

Jenis Pesawat Uap : Ketel Datar Berpindah (Packaged Boiler)
(Coal fired)

Dibuat oleh DINAS : KEMENTERIAN TENAGA KERJA



ID POLADIA. Tahun 1993.-

: 96.096.- : lekana tertinggi yang diizinkan
9 (ambilten) kg/cm²

: 5.58. : Bahan Bakar : Solar.-

: Ketel Uap/bag. Pendidikan = 60 M²
Ekonomizer = M² Jmlh =
Superheater = M²
Reheater = M²

: 22 : dan

Pemeriksaan terakhir tanggal : 26 April 1994.-

Oleh : J u k m a n. SH.-